

## Industriekeramiker

Leistungsziel: Geräte, Maschinen und Anlagen Instandhalten  
 ÜK- Kurs Mechanische Grundfertigkeiten / Werkstoffe

### 1. Tag

Begrüssung Admin	Besichtigung des Kurszentrums	Bemerkung Regeln im ZMT Kursziele bekanntgeben	Zeit 08:30-08:45
Feilen	Kennenlernen der Bankwerkzeuge Beginn mit feilen, eine Fläche feilen und die Kanten entgraten		08:45-09:00
Pause 09:00-09:15			
Bohren	Anreissen mit Parallelanreisser , Körnern,		09:15-10:00
	Theorieblock ca. 30 Min.	Modulordner	10:00-10:30
	je zwei Stufenbohrungen und Senklöcher herstellen Schnittdaten herausfinden		10:30-11:30
Mittagessen 11:30-12:30			
Bohren	Augenfilm anschauen	Arbeitssicherheit	12:30-13:00
	Gewindeschneiden von Hand		13:00-14:00
	Theorieblock ca. 30 Min.	Modulordner	14:00-14:30
Pause 14:30-14:45			
Bohren	Herstellen Würfel bohren / feilen		14.45-16:15
Aufräumen, Maschinen reinigen 16:15-16:30			

Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten und sind nicht verbindlich.